

南京市环境保护局文件

宁环办〔2015〕123号

关于全市重点环境风险企业环保大检查 专项执法督查情况的通报

各区（园区）环保局、市环境监察总队：

按照《南京市环境保护大检查实施方案》（宁政办发〔2015〕33号）和《市环保局转发江苏省环保厅关于开展重点环境风险企业环境安全达标建设工作的通知》（宁环办〔2013〕161号）要求，我局于7月对全市重点环境风险源企业进行了专项督查。现将执法督查情况通报如下：

一、基本情况

依据我市重点环境风险企业名单，市环境大检查工作领导小组办公室组成九个督查小组，采用日常督查、节假日和夜间督查相结合的方式，重点对企业污染治理设施运行管理及达标排放情况、排污口规范化整治及污染源自动监控设施建设和运

行情况、持证排污情况、危废贮存、转移、处置情况、环境应急预案编制、演练、应急准备落实情况及完成重点环境风险企业环境安全达标建设市级核查的企业存在环境问题的整改落实情况等。截止7月底，共对114家重点环境风险企业进行了专项执法督查，共检查出82家企业存在184项问题（详见附表）。

二、存在问题

1. 建设项目违反“环评”和“三同时”问题突出。部分企业存在未批先建、超期试生产等问题，其中高新区盘城街道排查出很多企业无环保手续，存在极大环境风险隐患。

2. 日常环境监管不到位。检查中发现部分企业环保设施运行不正常，个别企业存在超标排污现象；部分企业排污口不规范，雨污分流不彻底，未安装在线监控设施；部分企业危废申报、贮存、转移不规范。

3. 环境应急工作亟待加强。部分企业应急预案未演练、应急物资缺乏；部分完成市级核查的企业未能按要求落实环境安全达标核查意见。截止目前，尚有33家企业未开展重点环境风险企业环境安全达标建设市级核查工作。

三、下一步工作要求

1. 统一思想认识。近期国内省内，尤其是我市安全事故频发，极易引发次生环境事故。全市环保系统必须进一步统一

思想，把环保大检查工作列入重要工作议事制度，把环境风险企业安全达标建设作为环保大检查工作的重点工作，坚持主要领导总负责、分管领导具体抓的原则，狠抓薄弱环节，强化责任意识，增强执法刚性，提出切实有效的措施，改变执法疲软的局面，坚决纠正执法不严、违法不究、整改不到位问题，切实担负起环境监管责任。

2. 强化警示教育。各区（园区）要加强对辖区内企业的宣传教育力度，运用扬子石化火灾、德纳化工火灾、天津滨海新区爆炸等典型案例开展警示教育，进一步提高企业环保安全风险意识，确保辖区内环境安全。

3. 严格依法查处。各相关区（园区）要以强有力的措施贯彻执行新环保法，对本次专项执法督查发现的环境违法行为，充分运用按日连续处罚、查封扣押、限产停产等手段依法查处，对涉嫌违环境污染犯罪的移送司法机关处理；对存在的其他环境问题，要责令限期整改，确保整改到位；涉及南京化工园、南京高新区、南京经济技术开发区的违法行为，由市总队负责立案查处。

4. 确保整治实效。请各区（园区）和总队于2015年9月30日前将通报问题的查处和整改情况上报市局；市环保大检查领导小组办公室将适时对问题整改情况进行后督查。

四、附件

《南京市重点环境风险企业督查情况及处理建议》



(联系人：傅敏哲，联系电话：83630906，邮箱：
jck@njhjcc.com)

南京市环境保护局办公室

2015年9月7日印发

附表：

南京市重点环境风险企业督查情况及处理建议

序号	区（园区）	企业名称	检查主要问题	处理建议	责任单位
1	市直管	中石化南化公司	1、10号污水排口硝基氯苯超标排放； 2、硫基复合肥装置废气超标排放； 3、环境应急设施建设缓慢，磷肥厂区的4千立方米事故废水收集池正在建设； 4、“防老剂RD装置改造项目”、“硝基氯苯装置改造项目”等6个项目超期未验收。	1、依法查处环境违法行为； 2、加快环境应急设施建设。	市环保局
2		中石化扬子石化公司	1、环境应急设施建设缓慢，炼油片区的3万立方米事故废水收集池目前仅完成环评编制。	1、加快环境应急设施建设。	
3		中石化金陵分公司	含油污泥、生化污泥等危险废物由防雨布覆盖后露天堆放。	按照相关法律、法规，规范危废贮存场所，并按要求规范收集、处置、转移危废。	
4		南京钢铁联合有限公司	“节能减排和转型发展”项目未通过有审批权的环境保护主管部门的环评审批投入生产。	依法查处环境违法行为。	
5	雨花台区	南京天云龙涂料有限公司	1、危废堆场有淋雨及未上锁现象； 2、未全面落实事故池等应急设施、初期雨水收集系统、雨水排放切断及监控装置等核查意见要求。	1、按照相关法律、法规，规范危废贮存场所，并按要求规范收集、处置、转移危废。 2、按环境风险达标建设专家核查意见，对相关问题责令整改。	雨花台区政府
6	栖霞区	中石化集团资产经营管理有限公司烷基苯厂	1、固废堆场防雨淋措施落实不到位、污泥台帐记录不全、标识不太规范； 2、未全面落实应急物资的配备、应急演练、雨水排口监控等核查意见要求。	1、按照相关法律、法规，规范危废贮存场所，并按要求规范收集、处置、转移危废； 2、按环境风险达标建设专家核查意见，对相关问题责令整改。	栖霞区政府
7		南京金桐石油化工有限公司	未全面落实事故池等应急设施、雨污分流及收集系统、雨水清下水排放监控装置等核查意见要求。	按环境风险达标建设专家核查意见，对相关问题责令整改。	
8		南京金龙化工厂	未完成环境安全达标建设相关工作，现处于停产状态。	做好停产期间环境管理，防止发生突发环境事件，恢复生产前报区环保局。	
9	浦口区	双利化工厂	距居民区较近，厂区堆存大量原料桶，强酸性液体阻燃剂露天堆放，存在重大安全隐患；	限期整改，规范固废贮存、堆放场所，消除环境安全隐患。	浦口区政府
10		乌江化工有限公司	应急池规范化和雨水外排口监视设备没有安装到位	按环境风险达标建设专家核查意见，对相关问题责令整改。	
11		南京江浦星中化工厂	1、漆渣未按要求收集，废油漆桶未严格按危废管理； 2、生产车间废气没有收集处理装置，车间外气味较浓。	1、按照相关法律、法规，规范危废贮存场所，并按要求规范收集、处置、转移危废； 2、加强环境管理，对车间废气进行收集，减少污染物排放。	
12	江宁区	南京美星鹏科技实业有限公司	1、前期雨水收集池容量小，切换装置不固定； 2、危险废物仓库标识不全； 3、有较多的物料、产品露天堆放，且没有防漏、防渗等措施。	1、完善前期雨水收集系统； 2、规范设立危废贮存场所标识； 3、按环境风险达标建设专家核查意见，进一步完善各项工作。	江宁区政府
13		南京道鹭建设材料厂	1、清下水初期雨水未设置缓冲池，系统不完善； 2、废水排口未安装监控。	1、尽快完善雨水、清下水系统，完成缓冲池建设； 2、按环境风险达标建设专家核查意见，进一步完善各项工作。	
14		南京上元油墨厂	1、未进行突发事故环保应急演练、没有培训； 2、危废储存无标识、台账，未申报。	1、加强环境风险教育和培训，开展应急演练； 2、完善各类环保制度、台账，规范危废管理； 3、按环境风险达标建设专家核查意见，进一步完善各项工作。	

序号	区(园区)	企业名称	检查主要问题	处理建议	责任单位
15	江宁区	南京市江宁区志明化工有限公司	1、清下水未设置缓冲池; 2、未安装罐区、围堰液体泄漏侦测设施。	1、尽快整改应急池容量问题,雨水处理池处理问题。解决液体泄漏侦测不到位问题; 2、按环境风险达标建设专家核查意见,进一步完善各项工作。	江宁区政府
16		南京云泰化工总厂	1、雨污分流不完全; 2、污水处理设施未安装PH监测仪,为手工检测手工加药。	1、尽快完善雨水、清下水系统建设; 2、按环境风险达标建设专家核查意见,进一步完善各项工作。	
17		南京金彰实业有限公司	1、事故应急池偏小; 2、现场未放置应急物资。	1、完善前期雨水和事故应急池规范化建设; 2、进一步完善环保应急物资、设备的配备; 3、按环境风险达标建设专家核查意见,进一步完善各项工作。	
18		南京苏泉工贸有限公司	危险废物申报、处置不规范	1、规范危废申报、处置管理; 2、按环境风险达标建设专家核查意见,进一步完善各项工作。	
19		南京特种气体厂有限公司	1、液氨收集池氨味较大; 2、危险废物储存场所不规范。	1、进一步规范液氨残夜处理和危废的管理; 2、按环境风险达标建设专家核查意见,进一步完善各项工作。	
20		南京宁沪甬体科技发展有限公司	危废管理存在标识不完整、台账不完善。	1、加强危废规范化管理; 2、加强应急管理消除环境安全隐患。	
21	江宁区	南京上元工业气体厂	1、未完成环境风险评估报告; 2、现场未见环境应急预案备案表; 3、未见培训记录。	按环境风险达标建设规定,完成风险评估等相关工作。	江宁区政府
22		南京宁越工贸有限责任公司	1、环境风险评估报告未通过专家评审; 2、无排污许可证; 3、无应急预案。	1、依法查处环境违法行为。 2、按环境风险达标建设规定,编制预案、请专家评审; 3、完善环评、验收和排污许可证等环保手续; 4、进行突发环境事件应急培训和演练。	
23		南京长山化工有限责任公司	1、环境风险评估报告未通过专家评审; 2、未能提供应急预案。	1、按环境风险达标建设规定,完成风险评估工作;做好环保台账; 2、编制突发环境事件应急预案,并进行人员演练,应急物资储备。	
24		南京南元化工有限公司	企业从2012年已停产,未编制环境风险评估报告。	恢复生产前向江宁区环保局报告,并办理相关环保手续。	
25	南京经济技术开发区	江苏金桐化学工业有限公司	废气处理装置达不到处理效果,部分点位有明显异味。	1、加强管理,确保各环保设施运行正常,达标排放; 2、加强对无组织废气收集,减少污染物排放。	市环保局立案查处,园区督促企业整改。
26		江苏美思德化学股份有限公司	1、雨污切换设施未进行完善,不利于操作。 2、废柴油桶露天堆放,危废贮存不规范。	1、对雨污切换装置进行整改; 2、按照相关法律、法规,规范危废贮存场所,并按要求规范收集、处置、转移危废。	
27		江苏省化工研究所有限公司	1、公司生产区域雨污未彻底分流,正在进行雨污分流改造; 2、新危废仓库已建好还未投用。	1、加强环境管理,加快雨污分流改造工程进度,尽早投入运行。 2、按照相关法律、法规,规范危废贮存场所,并按要求规范收集、处置、转移危废。	

序号	区(园区)	企业名称	检查主要问题	处理建议	责任单位
28	南京经济技术开发区	南京三商合成材料有限公司	1、该公司预计9月底停产，向开发区申请不开展环境风险达标建设； 2、库存约8吨废密胺粉和废活性炭等危险废物。	1、加强环境管理，确保各污染设施运行正常，达标排放； 2、强化企业停产后的危险废物的规范处置工作。	市环保局立案查处，园区督促企业整改。
29		林德气体（南京）有限公司	1、排口设置不规范，排口无标牌，雨污排口窰井盖无法打开； 2、公司正在编制环境应急预案和环境风险评估，未进行过应急演练。	1、加强环境管理，尽快规范排口，设置标牌； 2、加快完成环境应急预案和环境风险评估的编制。	
30		江苏金翔石油化工有限公司	污水处理设施自2015年2月底开始不能正常运行，现场检查时污水处理设施未运行，污水处理设施不能正常运行未向当地环保部门报备。	1、依法查处环境违法行为； 2、严禁将未经处理的罐区内污水直接外排。	
31	化工园区	可利亚多元醇（南京）有限公司	1、危废堆场不规范； 2、雨、污水切换阀门操作不便，未整改到位。	1、按照相关法律、法规，规范危废贮存场所，并按要求规范收集、处置、转移危废； 2、对雨污切换装置进行整改。	市环保局立案查处，园区督促企业整改。
32		南京长江涂料有限公司	1、车间部分罐区未设置围堰，初期雨水切换装置操作不便； 2、部分原料桶及物料空桶露天堆放，堆放场地未建设初期雨水收集系统，堆场地面有跑冒滴漏现象； 3、污水排口未按环评批复要求设置自动监控系统，含铬车间废水排口无法进行采样监测； 4、生产车间无组织废气未经有效收集处理。	1、对雨污切换装置进行整改； 2、按照相关法律、法规，规范危废贮存场所，并按要求规范收集、处置、转移危废。 3、按环评及批复要求建设自动监控系统； 4、含铬车间废水排口须配套建设采样井，确保车间含铬废水达标排放。 5、加强日常管理，减少废气无组织排放，杜绝跑冒滴漏现象。	
33		沙索（中国）化学有限公司	1、未建设初期雨水收集、切换系统； 2、未补充环境风险分析事故类型，未进一步核实风险物质的种类和数量，未补充应急物资清单。	1、加快建设雨水收集、切换系统； 2、按环境风险达标建设专家核查意见，完善各项应急工作。	
34		南京制药厂有限公司原料药分公司	1、约100吨高浓度含磷废水用桶露天存放，危废堆场不规范，无标识牌和防盗措施； 2、未开展环境风险培训和演练。	1、按照相关法律、法规，规范危废贮存场所，并按要求规范收集、处置、转移危废； 2、按照预案要求，开展环境风险培训和演练。 3、及时安全规范处置高浓度含磷废水。	
35		南京太化化工有限公司	食堂油烟经净化器处理后于地面排放。	将食堂油烟净化器置于楼顶，确保食堂油烟经处理后，楼顶达标高排。	
36		惠生（南京）清洁能源股份有限公司	初期雨水收集、切换系统不完善。	对雨水收集、切换系统进行改造。	
37		空气化工产品（南京）有限公司	1、部分露天储罐区和生产装置区未设置围堰； 2、储罐区未建设初期雨水收集、切换系统； 3、未设置专用事故池。	按环境风险达标建设专家核查意见，对相关问题责令整改。	
38		赛拉尼斯（南京）乙酰衍生物、多元化、化工有限公司	1、部分露天储罐区、生产装置区初期雨水收集、切换系统不完善； 2、危废堆场管理不规范，存在一般固废与危险废物混合存放现象。	1、对储罐区、生产装置区雨水收集、切换系统进行改造； 2、按照相关法律、法规，规范危废贮存场所，并按要求规范收集、处置、转移危废。	
39		南京扬子精细化工有限责任公司	1、化工一厂初期雨水未及时处理； 2、化工三厂初期雨水收集、切换系统不完善， 3、食堂未配建油烟净化设施，无危废管理台帐。	1、对化工一厂、化工三厂雨水收集、切换系统进行改造； 2、按照相关法律、法规，规范危废贮存场所，并按要求规范收集、处置、转移危废。 3、将食堂油烟净化器置于楼顶，确保食堂油烟经处理后，楼顶达标高排。	

序号	区(园区)	企业名称	检查主要问题	处理建议	责任单位
40	化工园区	德纳(南京)化工有限公司	1、环氧乙烷厂区食堂油烟经净化器处理后于地面排放; 2、环氧乙烷厂区一库房项目正在建设,未办理相关环保审批手续。	1、将食堂油烟净化器置于楼顶,确保食堂油烟经处理后,楼顶达标高排; 2、依法查处环境违法行为。	市环保局立案查处,园区督促企业整改。
41		南京威尔化工有限公司	1、部分危废未入库,未贴危废标识; 2、部分原料、产品露天堆放。	1、按环境风险达标建设专家核查意见,对相关问题责令整改; 2、按照相关法律、法规,规范危废贮存场所,并按要求规范收集、处置、转移危废。	
42		江苏中旗作物保护股份有限公司	1、危废库房地面积水(含物料)较多; 2、部分原料、产品露天堆放; 3、三效蒸发池(除盐用,污水治理设施一部分)跑冒滴漏严重	1、按环境风险达标建设专家核查意见,对相关问题责令整改; 2、按照相关法律、法规,规范危废贮存场所,并按要求规范收集、处置、转移危废。	
43		江苏省农药研究所股份有限公司	1、装置区事故池泵机未能维护好,运行不正常; 2、危废库房未做防水; 3、原辅材料露天堆放	1、按环境风险达标建设专家核查意见,对相关问题责令整改; 2、按照相关法律、法规,规范危废贮存场所,并按要求规范收集、处置、转移危废。	
44		维讯化工(南京)有限公司	1、危废台账不细; 2、原辅材料废包装物交由厂家回收; 3、部分危废(废岩棉、废油漆桶)与一般固废混放	1、按环境风险达标建设专家核查意见,对相关问题责令整改; 2、按照相关法律、法规,规范危废贮存场所,并按要求规范收集、处置、转移危废。	
45		南京齐正化学有限公司	1、部分原辅材料露天堆放,部分危废露天堆放、未设置标识; 2、污水总排COD在线仪、数采仪不正常运行,未向环保部门报备; 3、废机油未进行申报,少量含油抹布与一般固废混放; 4、氯氟氰菊酯项目未办理环评手续	1、依法查处环境违法行为; 2、按环境风险达标建设专家核查意见,对相关问题责令整改; 3、按照相关法律、法规,规范危废贮存场所,并按要求规范收集、处置、转移危废。	
46		特胺菱天(南京)精细化工有限公司	含油废物未申报	责令整改,按照相关法律、法规,规范危废申报、贮存、处置、转移手续。	
47		金城化学(江苏)有限公司	1、废油漆桶与一般固废混放,废岩棉与废分子筛(危废)混放; 2、污水治理设施中污泥未申报,每天产生约300公斤,环评中未界定为一般固废,交由环卫所处置; 3、废岩棉约5吨露天堆放,未申报; 4、硫酸胺清洗罐外接软管破裂,废液流入草地,导致约20平方草地枯死。	1、依法查处环境违法行为; 2、按环境风险达标建设专家核查意见,对相关问题责令整改; 3、按照相关法律、法规,规范危废贮存场所,并按要求规范收集、处置、转移危废。	
48		南京博特新材料有限公司	工业垃圾与生活垃圾混放。	责令整改,按照相关法律、法规,规范危废申报、贮存、处置、转移手续。	
49		江苏仁信作物保护技术有限公司	1、污水处理设施运行台账中排水时间、流量未登记完全; 2、前期环评中未提实验室,目前正在使用	1、依法查处环境违法行为; 2、按环境风险达标建设专家核查意见,对相关问题责令整改。	
50		南京亚格泰新能源材料有限公司	1、危废申报量(4月产生2公斤)与实际储存量50公斤不符; 2、泄爆池内油水混合物未申报; 3、维修车间前期维修真空泵过程中将部分含油危废倒至附近花坛。	依法查处环境违法行为,对相关问题责令整改。	
51		南京化学试剂有限公司	1、剧毒车间含氰废水未设置车间排口,补充环评中显示设计年废水产生量为1000吨; 2、废有机溶剂未进行申报,约500公斤	1、按照相关法律、法规,规范危废贮存场所,并按要求规范收集、处置、转移危废; 2、按环境风险达标建设专家核查意见,对相关问题责令整改。	

序号	区(园区)	企业名称	检查主要问题	处理建议	责任单位
52	化工园区	南京曙光精细化工有限公司	1、冷冻机房泵漏油，流至厂区泥土地中； 2、1号生产线中间产品露天堆放，产品漏至地面； 3、污水处理厂污泥（危废）压泥、运输过程中撒漏情况严重； 4、2桶废机油露天堆放，约2吨废试剂瓶露天堆放未申报； 5、厂区围堰设置不规范，采用泥土围堰，生产污水溢出情况存在	1、依法查处环境违法行为； 2、按环境风险达标建设专家核查意见，对相关问题责令整改。	市环保局立案查处，园区督促企业整改。
53		江苏钟山化工有限公司	1、废棉杂乱堆于厂区草丛中，未采取三防措施； 2、气液分离器产生的废塑料环堆放厂区草丛中，未采取三防措施	1、按环境风险达标建设专家核查意见，对相关问题责令整改； 2、按照相关法律、法规，规范危废申报、贮存、处置、转移	
54		金陵帝斯曼树脂有限公司	1、危废库房内危废未分类储存； 2、厂区内少量废油漆桶、废树脂桶露天堆放	按照相关法律、法规，规范危废申报、贮存、处置、转移手续，对相关问题责令整改。	
55		南京瑞固聚合物有限公司	1、通过软管将污水治理设施进水口（车间原水）污水泵至处理后排口，混合排入园区管网； 2、原料废包装物（危废）未进行申报	依法查处环境违法行为，对相关问题责令整改。	
56		南京金陵化工厂有限责任公司	硬脂酸钙生产装置废气处理设备管道破裂，粉尘外泄	按环境风险达标建设专家核查意见，对相关问题责令整改。	
57		克莱恩催化剂（南京）有限公司	1、未完成市级风险评估核查验收； 2、危废贮存不规范； 3、总排废水直排外环境，废水中含有铜、锌两种重金属，未安装相应在线监控设备，CODcr在线仪未验收，CODcr数值长期低于仪器检出限。	1、依法查处环境违法行为，对相关问题责令整改； 2、加快市级风险评估核查工作进度。	
58		南京林科院林产业化研究所南京科技开发公司	1、未完成市级风险评估核查验收； 2、CODcr在线监测仪安装在雨排口，长期停用，总排未安装在线监控设备； 3、检查中发现的危废种类、数量与实际申报情况不符问题，已责成化工园环保局进一步查处。	1、依法查处环境违法行为，对相关问题责令整改； 2、加快市级风险评估核查工作进度。	
59		南京扬子石化炼化有限责任公司	危化品罐区、装置区应急截留设施不规范。	按环境风险达标建设专家核查意见，对相关问题责令整改。	
60		南京扬子石化比欧西气体有限公司	雨水缓冲池及截留应急设施不规范。	按环境风险达标建设专家核查意见，对相关问题责令整改。	
61		南京强盛工业气体有限公司	1、未通过市级风险评估核查验收，2014年11月完成《应急预案》编写并备案，2014年10月11日进行突发环境安全事故应急演练； 2、危废贮存仓库“三防”措施不到位，自2013年至今未转移且未申报延期； 3、私设取水管线。	1、按照相关法律、法规，规范危废贮存场所，并按要求规范收集、处置、转移危废； 2、按环境风险达标建设专家核查意见，对相关问题责令整改。	
62		南京帝斯曼东方化工有限公司	1、焚烧炉排口在线监控设备未完成验收备案，未按要求向计量部门申请计量检定； 2、废水总排在线监控站房废液处置不及时。	1、依法查处环境违法行为，对相关问题责令整改； 2、按环境风险达标建设专家核查意见，对相关问题责令整改。	
63		南京红宝丽聚酯有限公司	1、未通过市级风险评估核查验收； 2、废机油临时堆放场地无危险废物贮存场所标示，厂区内大量物料桶露天堆放； 3、事故截留设施不规范； 4、总排在线监控站房未专房专用，现场建设不规范； 5、污水处理设施临时管线较多，不规范。	1、按环境风险达标建设专家核查意见，对相关问题责令整改； 2、按照相关法律、法规，规范危废贮存场所，并按要求规范收集、处置、转移危废。	
64		南京金浦锦湖化工有限公司	1、未通过市级风险评估核查验收； 2、P0主装置围堰破损，截污沟堵塞； 3、雨排采样器运维台账内容缺失。	按环境风险达标建设专家核查意见，对相关问题责令整改。	

序号	区(园区)	企业名称	检查主要问题	处理建议	责任单位
65	化工园区	空气化工产品(南京)特种胺有限公司	1、废气自动采样管线不规范,有U型弯、未伴热; 2、清下水排口采样器站房未专房专用,采样管线不规范; 3、总排在线监测管路中设置敞开式采样槽。	按督查意见要求,对相关问题责令整改。	市环保局立案查处,园区督促企业整改。
66		南京扬子石化金浦橡胶有限公司	20万吨/年丁苯橡胶项目未按环评要求安装在线监控设备	依法查处环境违法行为,对相关问题责令整改。	
67		瓦克化学(南京)有限公司	1、危废仓库内干、湿不分,“三防”措施不规范,污泥压滤机周围围堰设置不规范; 2、65000吨/年VAE乳酸液项目未按环评要求落实在线监控设备安装联网验收备案任务。	1、按照相关法律、法规,规范危废贮存场所,并按要求规范收集、处置、转移危废; 2、依法查处环境违法行为,对相关问题责令整改。	
68		纳尔科工业服务(南京)有限公司	1、未通过市级风险评估核查验收; 2、存在危废(废油漆桶、废日光灯管等)与一般固废混放现象; 3、总排在线监控设备未向环保部门报备。	1、加快市级风险评估核查工作进度; 2、按照相关法律、法规,规范危废贮存场所,并按要求规范收集、处置、转移危废; 3、按督查意见要求,对相关问题责令整改。	
69		金浦新材料股份有限公司	1、雨水阀门开关不畅,公用车间围堰设置不规范; 2、厂区内大量物料桶露天堆放; 3、废水总排在线监控采样点距站房距离大于50米。	按督查意见要求,对相关问题责令整改。	
70		南京金陵塑胶化工有限公司	1、未通过市级风险评估核查验收; 2、丙烯装置围堰设置不规范,雨排阀门处于“打开”状态。	按环境风险达标建设专家核查意见,对相关问题责令整改。	
71		南京钛白化工有限公司	1、未通过市级风险评估核查验收; 2、硫酸罐区围堰内未做防渗处理,硫酸装卸区、废酸罐区、硫酸亚铁库区、氧化铁装置区围堰不规范或无截留设施; 3、废水废气在线监控设施运维台账不完善,废气监控点未安装数据采集仪。	按环境风险达标建设专家核查意见和督查意见,对相关问题责令整改。	
72	六合区	南京扬鑫化工有限公司	1、现场未见项目验收登记表; 2、环境安全达标建设市级核查意见提出的要求未全面落实。	1、区环保局对项目验收情况进行核查; 2、按环境风险达标建设专家核查意见,对相关问题责令整改。	六合区政府
73		南京长澳制药有限公司	1、存在少部分油漆桶堆放露天的现象,危废处理合同已到期; 2、环境安全达标建设市级核查意见中的清下水排出厂区前未设缓冲池未整改到位。	1、按照相关法律、法规,规范危废贮存场所,并按要求规范收集、处置、转移危废; 2、按环境风险达标建设专家核查意见,对相关问题责令整改。	
74	溧水区	南京都能电源设备有限公司	1、雨水总排口没有Ph仪,初期雨水收集系统不完善; 2、危废仓库内危险废物贮存杂乱,未分类贮存。 3、未按照环境安全达标建设要求和专家提出的整改意见进行整改。	1、对排口规范化限期整改; 2、按照相关法律、法规,规范危废贮存场所,并按要求规范收集、处置、转移危废; 3、按环境风险达标建设专家核查意见,加快各项问题整改工作。	溧水区政府
75		南京晶环资源再生发展有限公司	初期雨水收集不规范,无法真正起到收集作用。	进一步完善雨污分流系统,对初期雨水收集装置进行整改。	
76		南京金焰锆业有限公司	企业库存800吨电石渣,正在论证回填井下。	加快论证脱硫膏回填井下的可能性,加强风险排查,确保不发生突发环境事件。	
77		南京建虹工业气体有限公司	1、罐区、装卸区、装置区未设置截流设施; 2、雨污分流系统,初期雨水收集系统未完善。	1、对照环境风险评估专家意见,加快整改,特别是规范设置罐区,装卸区,装置区的截流设施; 2、加快雨污分流、初期雨水收集系统。	

序号	区(园区)	企业名称	检查主要问题	处理建议	责任单位
78	高淳区	南京昂扬化工有限公司	1、危险废物未严格要求存放； 2、应急事故池未安装蝶阀，厂区雨污分流不到位。	1、按照相关法律、法规，规范危废贮存场所，并按要求规范收集、处置、转移危废； 2、按环境风险达标建设专家核查意见，对相关问题责令整改。	高淳区政府
79		南京神柏远东化工有限公司	1、危废贮存期较长，2012年至今未处理； 2、消防水管道与生产用水管道未分开。	1、按照相关法律、法规，规范危废贮存场所，并按要求规范收集、处置、转移危废； 2、按环境风险达标建设专家核查意见，对相关问题责令整改。	
80		江苏中邦制药有限公司	1、事故应急池切换装置置于窰井内，不便于操作； 2、危废仓库防渗不到位； 3、厂区内酸味较浓。	1、按照相关法律、法规，规范危废贮存场所，并按要求规范收集、处置、转移危废； 2、按环境风险达标建设专家核查意见，对相关问题责令整改； 3、加强环境管理，确保废气处理设施正常稳定运行，减少无组织气体排放。	
81		南京红太阳股份有限公司	1、装卸区有截流设施，但与要求有差距； 2、危废贮存量过大，部分贮存期超过1年，危废堆场渗露液较多，防渗和导流不到位，危废堆场门外有跑冒滴漏现象。	1、按环境风险达标建设专家核查意见，对相关问题责令整改； 2、按照相关法律、法规，规范危废贮存场所，并按要求规范收集、处置、转移危废。	
82		南京大地树脂有限公司	罐区截流设施改造和应急池改造未完成。	按环境风险达标建设专家核查意见，对相关问题责令整改。	